

Tipps von Ole

Moin Moin,

ich habe vorhin, inspiriert von Deiner Seite, mein Siemens S44 (zugehörig zum Gigaset S445) Mobilteil geöffnet und die Kontaktflächen des Lautsprechers gereinigt. Funktioniert wieder bestens. Herzlichen Dank Dir für das Sammeln all der Informationen!

Der eigentliche Zweck dieser Mail: Ich habe vom geöffneten Gerät Fotos gemacht, damit die Position der Widerhaken vielleicht auch anderen helfen wird ...

Wenn Du magst, kannst Du sie ja auf deiner Seite verlinken oder sehr gerne (wäre mir lieber) auch selber dort speichern.

Viele Grüße, Ole



